

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор
Филиала ТОО «Корпорация Казахстан»
"Balqash Tau-ken ondirisi"

Куйкабаев А.Н.

Акт осмотра неэксплуатируемых транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность	Подпись
Тастемиров Д.Ж.	Начальник транспортного отдела Технического департамента ТОО «Корпорация Казахстан»	
Сарсенбаев А.М.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахстан» - "Balqash Tau-ken ondirisi"	
Жумашев Б.К.	Менеджер по реализации неликвидов отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО "Корпорация Казахстан"	
Махатов Е.Р.	Главный специалист отдела экспертной приемки ТМЦ по БПП Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельности ТОО «Корпорация Казахстан»	
Сыздыкова Б.К.	Ведущий специалист Департамента безопасности по Балхашскому региону ТОО "Корпорация Казахстан"	
Жусупбеков Д.К.	Директор филиала ТОО «Tranco Express» в городе Балхаш	
Кенжебеков А.М.	Заместитель директора по эксплуатации ТОО «Tranco Express» в городе Балхаш	

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: ВАЗ 21100
- Гос. номер: М111ВХ
- VIN / заводской № шасси: Н.У. Кузов №: ХТА211000Х0129692
- Пробег (км):
- Год выпуска: 1999 г.в.
- Инвентарный номер ОС11000124750
- Местонахождение территории ТОО «Tranco Express» в г.Балхаш

1. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Состояние ✓/✗	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	неисправен	Не в рабочем состоянии (запуск невозможен). Выявлен отказ (неисправность) датчика положения коленчатого вала.
2	Турбокомпрессор	отсутствует	Не предусмотрено
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	неисправен	Неудовлетворительное техническое состояние (заклинивание/шумы). Требуется полная ревизия
4	Сцепление	неисправен	Свободный ход педали отсутствует. Полный износ фрикционных накладок, пробуксовка (сцепление «ведет»).
5	Карданная передача	неисправен	Люфт в крестовинах и шлицевых соединениях, износ подвесного подшипника.
6	Главная передача / мосты	отсутствует	Не предусмотрено
7	Передняя подвеска	неисправен	Критический эксплуатационный износ элементов передней подвески
8	Задняя подвеска	неисправен	Критический эксплуатационный износ элементов задней подвески
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	неисправен	Нарушена герметичность контуров (подтекание тормозной жидкости/утечка воздуха)
10	Пневмосистема (ресиверы, краны)	отсутствует	Не предусмотрено
11	Рулевое управление	неисправен	Повышенный люфт рулевого колеса, превышающий допустимые нормы. Износ рулевых тяг и наконечников.
12	Электрооборудование	неисправен	Деструкция (высыхание, растрескивание) изоляции жгутов электропроводки. Риск короткого замыкания.
13	Приборы панели	неисправен	Проверку произвести не удалось ввиду отсутствия аккумуляторной батареи и обесточивания бортовой сети ТС. Визуально: дефекты стекла панели
14	Система охлаждения	неисправен	Нарушена герметичность радиатора (течь теплоносителя). Трещины и расслоение патрубков.
15	Аккумуляторная батарея	отсутствует	Аккумуляторная батарея отсутствует

16	Осветительные приборы	неисправен	Проверку работоспособности произвести не удалось из-за отсутствия АКБ. Визуально: имеются механические повреждения (трещины) рассеивателей фар.
17	Стекла и зеркала	в наличии	Имеются
18	Кабина	неисправен	Нарушена геометрия, просадка дверей, сквозная коррозия пола и арок
19	Кузов / борт / тент / платформа	отсутствует	Не предусмотрено
20	Гидравлика (если есть)	отсутствует	Не предусмотрено
21	Колеса и резина	неисправен	Износ протектора шин выше допустимого предела (отслоение корда, трещины). Деформация колесных дисков.
22	Запасное колесо / домкрат / баллон	в наличии	Имеется
23	Другое		

II. Общие замечания:

- _____

- _____

III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

☒ Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)

Члены Рабочей группы:

Сарсенбаев А.М. _____

Жумашев Б.К. _____

Махатов Е.Р. _____

Сыздыкова Б.К. _____

Жусупбеков Д.К. _____

Кенжебеков А.М. _____

Руководитель Рабочей группы Тастемиров Д.Ж. _____