









УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»
"Balgash Tau-ken ondirisi"


Куйкабаев А.Н.

Акт осмотра неэксплуатируемых транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность	Подпись
Тастемиров Д.Ж.	Начальник транспортного отдела Технического департамента ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Сарсенбаев А.М.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - "Balgash Tau-ken ondirisi"	
Жумашев Б.К.	Менеджер по реализации неликвидов отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО "Корпорация Казахмыс"	
Махатов Е.Р.	Главный специалист отдела экспертной приемки ТМЦ по БПП Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Сыздыкова Б.К.	Ведущий специалист Департамента безопасности по Балхашскому региону ТОО "Корпорация Казахмыс"	
Жусупбеков Д.К.	Директор филиала ТОО «Tranco Express» в городе Балхаш	
Кенжебеков А.М.	Заместитель директора по эксплуатации ТОО «Tranco Express» в городе Балхаш	

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: ВАЗ 21214-190
- Гос. номер: Н323709
- VIN / заводской № шасси: ХТА212140В1981859
- Пробег (км): 170989км
- Год выпуска: 2010
- Инвентарный номер ОС11000140538
- Местонахождение ТОО «Tranco Express» в г.Балхаш

1. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Состояние ✓ / ✗	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	Неисправен	При работе двигателя наблюдается интенсивное задымление выхлопных газов. Поршневая группа имеет значительный износ. Поршневые кольца изношены, герметичность цилиндропоршневой группы нарушена.
2	Турбокомпрессор	Не предусмотрен	Не предусмотрено
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	Неисправен	Коробка передач находится в неисправном состоянии. Не осуществляется включение задней передачи. При работе коробки наблюдается посторонний шум. Имеются признаки износа внутренних механизмов.
4	Сцепление	Неисправен	Неисправен узел сцепления. Рабочий и главный цилиндры не функционируют. Гидравлическая система сцепления неработоспособна.
5	Карданная передача	Неисправен	При движении наблюдается повышенная вибрация. Имеются признаки износа соединительных элементов. Нарушена балансировка узла.

6	Главная передача / мосты	Неисправен	При работе наблюдается посторонний шум. Выявлен значительный износ внутренних узлов. Имеются признаки деформации отдельных элементов конструкции.
7	Передняя подвеска	Неисправен	Нарушена балансировка. Отклонения углов установки колес (развал-схождение). Признаки износа и деформации рамы. Значительный износ элементов подвески.
8	Задняя подвеска	Неисправен	Изношена и устарела. Наблюдается раскачивание при движении. Снижение эффективности работы элементов.
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	Неисправен	Неудовлетворительное техническое состояние. Снижен эффект торможения. Значительный износ тормозных колодок.
10	Рулевое управление	Неисправен	Неудовлетворительное техническое состояние. Значительный люфт рулевой колонки. Износ и нарушение работы рулевого механизма.
11	Электрооборудование	Неисправен	Неудовлетворительное техническое состояние. Пересохшая и поврежденная электропроводка. Признаки старения и повреждений проводов.
12	Приборы панели	Неисправен	Неисправна. Одометр не работает. Тахометр не отображает показания.
13	Система охлаждения	Неисправен	Неудовлетворительное техническое состояние. Прикипание и износ шлангов и патрубков. Засорение и/или повреждение трубок отопителя. Нарушена герметичность и работоспособность системы.
14	Аккумуляторная батарея	Отсутствует	
15	Осветительные приборы	Неисправен	Неисправны. Нарушена работа фар и/или световых приборов. Повреждена электропроводка, требуется замена.
16	Стекла и зеркала	Неисправен	Имеются
17	Салон	Неисправен	Неудовлетворительное состояние. Повреждены дверные обшивки и элементы отделки. Панель приборов изношена и повреждена. Кожаные/обивочные материалы разорваны и изношены. Пластмассовые элементы панели и бардачка повреждены. Ковролин порван и сильно изношен.
18	Кузов / борт / тент / платформа	Неисправен	Значительный износ металла. Пороги поражены коррозией. Очаги коррозии по кузову. Лакокрасочное покрытие выгорело и утратило свойства.
19	Колеса и резина	Неисправен	Значительный износ протектора и эксплуатационных свойств шин. Повреждения колес (спущенное состояние). Диски изношены и находятся в неудовлетворительном состоянии.
20	Запасное колесо / домкрат / баллон	Отсутствует	не имеется
21	Другое		

II. Общие замечания:

- _____
- _____

III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

✓ Пригодно к эксплуатации

✗ Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)

Члены Рабочей группы:

Сарсенбаев А.М.

Жумашев Б.К.

Махатов Е.Р.

Сыздыкова Б.К.
Жусупбеков Д.К.
Кенжебеков А.М.

Руководитель Рабочей группы Тастемиров Д.Ж.