








УТВЕРЖДАЮ

Акт осмотра невостробованных транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность	Подпись
Ембергенов А.М.	Директор филиала ТОО «TrancoExpress»	
Касенов А.М.	Зам директор по эксплуатации ТОО «TrancoExpress»	
Тайманова Г.С.	Начальник а/к№3 ТОО «TrancoExpress»	
Кулиш А.В.	Главный инженер ТОО «TrancoExpress»	
Бейшев Е.Е.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахстан» - Qaragayly Tau-ken ondirisi»	
Ермаханов М.Т.	Главный специалист экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахстан»	
Жумашев Б.К.	Менеджер по реализации неликвидов отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО «Корпорация Казахстан»	
Марат К.А.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахстан» - Nurgazgan Tau-ken ondirisi»	
Сусоев А.П.	Ведущий специалист Департамента безопасности по Карагандинскому региону ТОО «Корпорация Казахстан»	
Тулешов А.К.	Ведущий специалист отдела экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахстан»	

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: **Toyota Land Cruiser 100GX**
- Гос. номер: **M802CA**
- VIN / заводской № шасси: **JTECJ09J505510560**
- Пробег (км): **1297606**
- Год выпуска: **2005**
- Инвентарный номер **OC11000101404**
- Местонахождение **Караганда**

I. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Состояние ✓ / ✗	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	Исправен	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией

2	Турбокомпрессор	отсутствует	Не предусмотрено
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
4	Сцепление	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
5	Карданная передача	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
6	Главная передача / мосты	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
7	Передняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
8	Задняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
10	Пневмосистема (ресиверы, краны)	отсутствует	Не предусмотрено
11	Рулевое управление	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
12	Электрооборудование	Не исправно	Требуется замена основного пучка проводов, Требуется замена датчиков ДВС.
13	Приборы панели	Неисправна	Требуется замена щитка приборов.
14	Система охлаждения	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
15	Аккумуляторная батарея	✗	Требуется замена
16	Осветительные приборы	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
17	Стекла и зеркала	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
18	Кабина	отсутствует	Не предусмотрено
19	Кузов / борт / тент / платформа	Неисправна	Требуется замена кузова. Кузов поведенный. Сквозная гниль. Коррозия металла
20	Гидравлика (если есть)	✗	Не предусмотрено
21	Колеса и резина	Неисправна	В наличии, требуется замена. Критический износ
22	Запасное колесо / домкрат / баллон	✗	Требуется замены, отсутствует
23	Другое		

II. Общие замечания:

ТС морально устаревшее. Сквозная гниль.

III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

✗ Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)