










УТВЕРЖДАЮ

Акт осмотра невооруженных транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность	Подпись
Ембергенов А.М.	Директор филиала ТОО «TrancoExpress»	
Касенов А.М.	Зам директор по эксплуатации ТОО «TrancoExpress»	
Тайманова Г.С.	Начальник а/к №3 ТОО «TrancoExpress»	
Кулиш А.В.	Главный инженер ТОО «TrancoExpress»	
Бейшев Е.Е.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахстан» - Qaragayly Tau-ken ondirisi»	
Ермаханов М.Т.	Главный специалист экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахстан»	
Жумашев Б.К.	Менеджер по реализации неликвидов отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО «Корпорация Казахстан»	
Марат К.А.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахстан» - NurqazganTau-ken ondirisi»	
Сусоев А.П.	Ведущий специалист Департамента безопасности по Карагандинскому региону ТОО «Корпорация Казахстан»	
Тулешов А.К.	Ведущий специалист отдела экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахстан»	

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: УАЗ 390945-360
- Гос. номер: Н190009
- VIN / заводской № шасси: ХТТ390945С0456928
- Пробег (км): 293889
- Год выпуска: 2012
- Инвентарный номер ОС11000108840
- Местонахождение Караганда

I. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Состояние ✓ / ✗	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	Исправен	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией

2	Турбокомпрессор	отсутствует	Не предусмотрено
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	Не исправна	Требуется ремонт МКПП, Раздаточная коробка деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
4	Сцепление	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
5	Карданная передача	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
6	Главная передача / мосты	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
7	Передняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
8	Задняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
10	Пневмосистема (ресиверы, краны)	отсутствует	Не предусмотрено
11	Рулевое управление	Не исправна	Требуется ремонт рулевого управления с заменой рулевой колонки.
12	Электрооборудование	Не исправно	Требуется замена блока предохранителей с заменой пучка проводов. Замена гитары руля.
13	Приборы панели	Неисправна	Ремонт или замена датчиков приборной панели
14	Система охлаждения	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
15	Аккумуляторная батарея	✗	Требуется замена
16	Осветительные приборы	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
17	Стекла и зеркала	исправно	Требуется замена ручек форточных отсеков.
18	Кабина	Неисправна	Требуется замена кабины. Сквозная гниль, коррозия металла
19	Кузов / борт / тент / платформа	Неисправна	Требуется замена борта. Сквозная гниль, коррозия металла. Требуется замена платформы(рамы)
20	Гидравлика (если есть)	✗	Не предусмотрено
21	Колеса и резина	Неисправна	В наличии, требуется замена. Критический износ
22	Запасное колесо / домкрат / баллон	✗	Требуется замены, отсутствует
23	Другое		

II. Общие замечания:

ТС морально устаревшее. Сквозная гниль.

III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

✗ Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)