


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Q.I.Satbaev atyndagy
Jezgazgan Tau-ken ondirisi
Баймуханов Б.А.



Акт осмотра невооруженных транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность
Тастемиров Д.Ж.	Начальник транспортного отдела Технического департамента ТОО «Корпорация Казахмыс»
Әлішер М.Ш.	Ведущий специалист по транспорту производственно-аналитического управления филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»
Жумагулов М.Г.	Главный специалист транспортного отдела Технического департамента ТОО «Корпорация Казахмыс»
Жунтов С.В.	Ведущий специалист по ТМЦ Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс»
Прокопюк Д.Ю.	Главный специалист Департамента безопасности по Жезказганскому региону ТОО «Корпорация Казахмыс»
Секенов Н.С.	Ведущий специалист отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО «Корпорация Казахмыс»

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: ВАЗ 5301 TO
 - Гос.номер: НЗ825 05
 - VIN/заводской № шасси: 0022228
 - Пробег (км): 93175
 - Год выпуска: 1999
 - Инвентарный номер: _____
 - Местонахождение: г. Жезказган. - ПЛАТ

I. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Сост. ✓ / X	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	✓	Требуется рем ДВС
2	Турбокомпрессор	✓	узелов нет
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	✓	не исправен
4	Сцепление	✓	Требуется ремонт
5	Карданная передача	✓	Требуется ремонт
6	Главная передача / моста	✓	исправен
7	Передняя подвеска	X	отсутствует амортизатор
8	Задняя подвеска	X	отсутствует амортизатор
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	✓	Требуется ремонт
10	Пневмосистема (ресиверы, краны)	X	Требуется ремонт
11	Рулевое управление	✓	не исправен
12	Электрооборудования	✓	не исправен
13	Приборы панели	✓	Требуется ремонт
14	Система охлаждения	✓	Требуется ремонт
15	Аккумуляторная батарея	X	отсутствует
16	Осветительные приборы	X	не исправен отсутствует
17	Стекла и зеркала	✓	Требуется
18	Кабина	✓	коррозия
19	Кузов / борт / тент / платформа	✓	коррозия
20	Гидравлика (если есть)	X	нет
21	Колеса и резина	✓	износ 100%
22	Запасное колесо / домкрат / баллон	X	отсутствует
23	Другое		

II. Общие замечания:

- коррозия кабины и кузова рем ДВС
 - трещины лобового стекла рем АКПП

III. Общие замечания:

Состояние транспортного средства:

- ✓ Пригодно к эксплуатации
 X Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)

Члены Рабочей группы:

Ведущий специалист
 Главный специалист
 Ведущий специалист
 Главный специалист
 Руководитель Рабочей группы
 Начальник транспортного отдела

(Signatures of the working group members)

Әлішер М.Ш.
 Жумагулов М.Г.
 Жунтов С.В.
 Прокопюк Д.Ю.
 Секенов Н.С.
 Тастемиров Д.Ж.

Члены Рабочей группы:

Заместитель директора по эксплуатации
 Начальник колонны №2
 Механик колонны №2
 Руководитель Рабочей группы
 Директор филиала

Таубаев А.С.
 Касымбеков М.С.
 Кушербаев И.К.
 Ибадильдин С.Е.