

УТВЕРЖДАЮ

Акт осмотра неэксплуатируемых транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность	Подпись
Ембергенов А.М.	Директор филиала ТОО «TrancoExpress»	
Касенов А.М.	Зам директор по эксплуатации ТОО «TrancoExpress»	
Тайманова Г.С.	Начальник а/к №3 ТОО «TrancoExpress»	
Кулиш А.В.	Главный инженер ТОО «TrancoExpress»	
Бейшев Е.Е.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Qaragayly Tau-ken ondirisi»	
Ермаханов М.Т.	Главный специалист экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Жумашев Б.К.	Менеджер по реализации неликвидов отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Марат К.А.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Nurgazgan Tau-ken ondirisi»	
Сусоев А.П.	Ведущий специалист Департамента безопасности по Карагандинскому региону ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Тулешов А.К.	Ведущий специалист отдела экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахмыс»	

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: Toyota Hilux Pick Up
- Гос. номер: H425909
- VIN / заводской № шасси: MR0FR22G2C0682391
- Пробег (км): 560006
- Год выпуска: 2012
- Инвентарный номер OC11000106132
- Местонахождение Караганда

I. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Состояние ✓ / ✗	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.

2	Турбокомпрессор	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
4	Сцепление	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
5	Карданная передача	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
6	Главная передача / мосты	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
7	Передняя подвеска	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
8	Задняя подвеска	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
10	Пневмосистема (ресиверы, краны)	отсутствует	Не предусмотрено
11	Рулевое управление	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
12	Электрооборудование	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
13	Приборы панели	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
14	Система охлаждения	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
15	Аккумуляторная батарея	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
16	Осветительные приборы	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
17	Стекла и зеркала	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
18	Кабина	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
19	Кузов / борт / тент / платформа	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
20	Гидравлика (если есть)	Х	Не предусмотрено
21	Колеса и резина	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
22	Запасное колесо / домкрат / баллон	Неисправен	ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.
23	Другое		

II. Общие замечания:

ТС получило критическое повреждение после ДТП и последующего полного выгорания.

III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

Х Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)