

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор "Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi"

филиал  
"Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi" Корпорация Казахмыс"

Q.I.Satbaev  
atyndagy Jezqazgan  
Tau-ken ondirisi

2026год

Акт осмотра неэксплуатированных транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

| ФИО             | Должность                                                                                                                                                         | Подпись |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Тастемиров Д.Ж. | Начальник транспортного отдела Технического департамента ТОО «Корпорация Казахмыс»                                                                                |         |
| Әлішер М.Ш.     | Ведущий специалист по транспорту производственно-аналитического управления Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi» |         |
| Жумагулов М.Г.  | Главный специалист транспортного отдела Технического департамента ТОО «Корпорация Казахмыс»                                                                       |         |
| Жунтов С.В.     | Ведущий специалист по ТМЦ Управление экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс»                        |         |
| Прокоток Д.Ю.   | Главный специалист Департамента безопасности по Жезказганскому региону ТОО «Корпорация Казахмыс»                                                                  |         |
| Секнов Н.С.     | Ведущий специалист отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО «Корпорация Казахмыс»                                                     |         |
| Жакаев А.С.     | Директор филиала ТОО "Tranco Express" в г.Сатпаев ПАТП                                                                                                            |         |
| Ханафин Т.Ж.    | Главный инженер филиала ТОО "Tranco Express" в г.Сатпаев ПАТП                                                                                                     |         |
| Әбдіраш Е.Ә.    | Заместитель директора по эксплуатации филиала ТОО "Tranco Express" - ПАТП в г. Сатпаев                                                                            |         |
| Серикбаев Б.Д.  | Начальник автоколонны №2 филиала ТОО "Tranco Express" - ПАТП в г. Сатпаев                                                                                         |         |

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: Toyota Hiace
- Гос. номер: М301CL
- VIN / заводской № шасси: Н/У
- Пробег (км): 374317
- Год выпуска: 2003
- Инвентарный номер ОС-11-00063533
- Местонахождение ПАТП

I. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

| №  | Узел / Агрегат                      | Состояние<br>✓ / ✗ | Причина неисправности / Примечание                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Двигатель                           | ✗                  | Износ блок ДВС, ГБЦ, Коленчатый вал, поршневая группа                                                                                                                                                                 |
| 2  | Турбокомпрессор                     | ✗                  | Отсутствует                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Коробка передач (МКПП/АКПП)         | ✗                  | Износ синхронизаторов и подшипников первичного и вторичного вала, трещины в картере                                                                                                                                   |
| 4  | Сцепление                           | ✗                  | Износ корзины сцепление, диск сцепление, выжимной подшипник, имеет предельный износ фрикционных накладок и выработку рабочей поверхности, износа ступиц, сцепление не обеспечивает полную передачу крутящего момента. |
| 5  | Карданная передача                  | ✗                  | Критические люфты, деформация вала, Разрушение шлицев (износ).                                                                                                                                                        |
| 6  | Главная передача / мосты            | ✗                  | Износ передний балки, шкворня                                                                                                                                                                                         |
| 7  | Передняя подвеска                   | ✗                  | Износ подшипников ступицы переднего колеса с выработкой на цапфе поворотного кулака.                                                                                                                                  |
| 8  | Задняя подвеска                     | ✗                  | Разрушение балансира и реактивных штанг, ремонт которых экономически нецелесообразен                                                                                                                                  |
| 9  | Тормозная система (вкл. пневматику) | ✗                  | Коррозия и износ тормозных камер, валов, критическая выработка тормозных барабанов и ступиц                                                                                                                           |
| 10 | Пневмосистема (ресиверы, краны)     | ✗                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Рулевое управление                  | ✗                  | Люфт рулевого колеса, износ шарниров рулевых тяг, появление люфта в сочленениях, деформация штанг.                                                                                                                    |
| 12 | Электрооборудование                 | ✗                  | Полный физический износ, выход из строя электронных компонентов, неремонтопригодность                                                                                                                                 |
| 13 | Приборы панели                      | ✗                  | Не работает комбинация приборов                                                                                                                                                                                       |

|    |                                    |   |                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Система охлаждения                 | × | Замена радиатора, износ патрубков системы охлаждения.                                                                                                          |
| 15 | Аккумуляторная батарея             | × | Непригоден к дальнейшей эксплуатации                                                                                                                           |
| 16 | Осветительные приборы              | × | Полный износ, перетираные и разрушение изоляции жгутов электропроводки внутри рамы прицепа. Это приводит к постоянным коротким замыканиям и угрозе возгорания. |
| 17 | Стекла и зеркала                   | × | Имеется                                                                                                                                                        |
| 18 | Кабина                             | × | -                                                                                                                                                              |
| 19 | Кузов / борт / тент / платформа    | × | Износ металла, коррозия. Силовые элементы кузова разрушены коррозией.                                                                                          |
| 20 | Гидравлика (если есть)             | × | -                                                                                                                                                              |
| 21 | Колеса и резина                    | × | 4 шт. Износ 85%                                                                                                                                                |
| 22 | Запасное колесо / домкрат / баллон | × | Не имеется                                                                                                                                                     |
| 23 | Другое                             | × | Не имеется                                                                                                                                                     |

## II. Общие замечания:

- Фото имеется

## III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

✓ Пригодно к эксплуатации

✗ Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)

## Члены Рабочей группы:

Өлішер М.Ш. \_\_\_\_\_

Жумагулов М.Г. \_\_\_\_\_

Жунтов С.В. \_\_\_\_\_

Прокопюк Д.Ю. \_\_\_\_\_

Секенов Н.С. \_\_\_\_\_

Жакаев А.С. \_\_\_\_\_

Ханафин Т.Ж. \_\_\_\_\_

Өбдраш Е.Ө. \_\_\_\_\_

Серикбаев Б.Д. \_\_\_\_\_

Руководитель Рабочей группы Тастемиров Д.Ж. \_\_\_\_\_