

УТВЕРЖДАЮ

Акт осмотра невостребованных транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность	Подпись
Ембергенов А.М.	Директор филиала ТОО «TrancoExpress»	
Касенов А.М.	Зам директор по эксплуатации ТОО «TrancoExpress»	
Тайманова Г.С.	Начальник а/к №3 ТОО «TrancoExpress»	
Кулиш А.В.	Главный инженер ТОО «TrancoExpress»	
Бейшев Е.Е.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Qaragayly Tau-ken ondirisi»	
Ермаханов М.Т.	Главный специалист экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахмыс	
Жумашев Б.К.	Менеджер по реализации неликвидов отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО «Корпорация Казахмыс	
Марат К.А.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Nurqazgan Tau-ken ondirisi»	
Сусоев А.П.	Ведущий специалист Департамента безопасности по Карагандинскому региону ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Тулешов А.К.	Ведущий специалист отдела экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахмыс»	

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: Chevrolet Niva 212300-55 GLC
- Гос. номер: H804471
- VIN / заводской № шасси: X9L212300C0400045
- Пробег (км): 687695
- Год выпуска: 2012
- Инвентарный номер OC11000105684
- Местонахождение Караганда

I. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Состояние ✓ / X	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	Неисправен	Требуется капитальный ремонт ДВС.

2	Турбокомпрессор	отсутствует	Не предусмотрено
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
4	Сцепление	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
5	Карданная передача	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
6	Главная передача / мосты	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
7	Передняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
8	Задняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
10	Пневмосистема (ресиверы, краны)	отсутствует	Не предусмотрено
11	Рулевое управление	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
12	Электрооборудование	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
13	Приборы панели	Неисправна	Требуется замена щитка приборов.
14	Система охлаждения	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
15	Аккумуляторная батарея	✗	Требуется замена
16	Осветительные приборы	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
17	Стекла и зеркала	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
18	Кабина	отсутствует	Не предусмотрено
19	Кузов / борт / тент / платформа	Неисправна	Требуется замена кузова. Сквозная гниль.
20	Гидравлика (если есть)	✗	Не предусмотрено
21	Колеса и резина	Неисправна	В наличии, требуется замена. Критический износ
22	Запасное колесо / домкрат / баллон	✗	Требуется замены, отсутствует
23	Другое		

II. Общие замечания:

ТС морально устаревшее. Сквозная гниль.

III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

✗ Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)