

УТВЕРЖДАЮ

Акт осмотра невооруженных транспортных средств, подлежащих реализации

Нами рабочей группой в составе:

ФИО	Должность	Подпись
Ембергенов А.М.	Директор филиала ТОО «TrancoExpress»	
Касенов А.М.	Зам директор по эксплуатации ТОО «TrancoExpress»	
Тайманова Г.С.	Начальник а/к №3 ТОО «TrancoExpress»	
Кулиш А.В.	Главный инженер ТОО «TrancoExpress»	
Бейшев Е.Е.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - Qaragayly Tau-ken ondirisi»	
Ермаханов М.Т.	Главный специалист экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Жумашев Б.К.	Менеджер по реализации неликвидов отдела управления остатков Департамента по операционным закупкам ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Марат К.А.	Главный специалист по транспорту производственного отдела Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - NurqazganTau-ken ondirisi»	
Сусоев А.П.	Ведущий специалист Департамента безопасности по Карагандинскому региону ТОО «Корпорация Казахмыс»	
Тулешов А.К.	Ведущий специалист отдела экспертной приемки ТМЦ по Карагандинской производственной площадке Управления экспертной приемки ТМЦ Департамента сопровождения операционной деятельностью ТОО «Корпорация Казахмыс»	

Провели осмотр автотранспортного средства:

- Марка, модель: Toyota Land Cruiser 100GX
- Гос. номер: H254309
- VIN / заводской № шасси: JTECJ09J105510779
- Пробег (км): 1324737
- Год выпуска: 2005
- Инвентарный номер OC11000101322
- Местонахождение Караганда

I. Техническое состояние основных узлов и агрегатов:

№	Узел / Агрегат	Состояние ✓ / X	Причина неисправности / Примечание
1	Двигатель	Неисправен	Требуется капитальный ремонт ДВС.

2	Турбокомпрессор	отсутствует	Не предусмотрено
3	Коробка передач (МКПП/АКПП)	Не исправна	Требуется ремонт МКПП и Раздаточной коробки
4	Сцепление	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
5	Карданная передача	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
6	Главная передача / мосты	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
7	Передняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
8	Задняя подвеска	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
9	Тормозная система (вкл. пневматику)	Не исправна	Требуется замена тормозной станции.
10	Пневмосистема (ресиверы, краны)	отсутствует	Не предусмотрено
11	Рулевое управление	Не исправна	Требуется ремонт рулевой колонки, замена рулевых наконечников.
12	Электрооборудование	Не исправно	Требуется замена основного пучка проводов, Требуется замена датчиков ДВС.
13	Приборы панели	Неисправна	Требуется замена щитка приборов.
14	Система охлаждения	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
15	Аккумуляторная батарея	✗	Требуется замена
16	Осветительные приборы	Исправна	Деталь рабочая, но подлежит технической проверке перед эксплуатацией
17	Стекла и зеркала	Не исправно	Требуется замена стекол боковых зеркал.
18	Кабина	отсутствует	Не предусмотрено
19	Кузов / борт / тент / платформа	Неисправна	Требуется замена кузова. Сквозная гниль.
20	Гидравлика (если есть)	✗	Не предусмотрено
21	Колеса и резина	Неисправна	В наличии, требуется замена. Критический износ
22	Запасное колесо / домкрат / баллон	✗	Требуется замены, отсутствует
23	Другое		

II. Общие замечания:

ТС морально устаревшее. Сквозная гниль.

III. Вывод комиссии:

Состояние транспортного средства:

✗ Не пригодно (до устранения указанных неисправностей)